
Id:14076

Husets energianvändning



Energideklaration för Kusbyvägen 23a, Hallstavik.

Detta hus använder 110 kWh/m² och år, varav el 3 kWh/m².

Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration


Energideklaration utförd 2008-08-14 av:

Lars Blekastad, Energikontroll i Sverige AB

Boverket

Id:14082

Husets energianvändning



Energideklaration för Kusbyvägen 25a, Hallstavik.

Detta hus använder 110 kWh/m² och år, varav el 3 kWh/m².

Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration


Energideklaration utförd 2008-08-14 av:

Lars Blekastad, Energikontroll i Sverige AB

Boverket

Id:14088

Husets energianvändning



Energideklaration för Kusbyvägen 27a, Hallstavik.

Detta hus använder 110 kWh/m² och år, varav el 3 kWh/m².

Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration


Energideklaration utförd 2008-08-14 av:

Lars Blekastad, Energikontroll i Sverige AB

Boverket

Id:14081

Husets energianvändning



Energideklaration för Ljungvägen 5a, Hallstavik.

Detta hus använder 110 kWh/m² och år, varav el 3 kWh/m².

Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration


Energideklaration utförd 2008-08-14 av:

Lars Blekastad, Energikontroll i Sverige AB

Boverket

Id:14080

Husets energianvändning



Energideklaration för Ljungvägen 6a, Hallstavik.

Detta hus använder 110 kWh/m² och år, varav el 3 kWh/m².

Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration


Energideklaration utförd 2008-08-14 av:

Lars Blekastad, Energikontroll i Sverige AB

Boverket

Id:14084

Husets energianvändning



Energideklaration för Ljungvägen 7a, Hallstavik.

Detta hus använder 110 kWh/m² och år, varav el 3 kWh/m².

Liknande hus 141–173 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration


Energideklaration utförd 2008-08-14 av:

Lars Blekastad, Energikontroll i Sverige AB

Boverket

Id:14075

Husets energianvändning



Energideklaration för Ljungvägen 8a, Hallstavik.

Detta hus använder 110 kWh/m² och år, varav el 3 kWh/m².

Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration


Energideklaration utförd 2008-08-14 av:

Lars Blekastad, Energikontroll i Sverige AB

Boverket

Id:14092

Husets energianvändning



Energideklaration för Ljungvägen 10a, Hallstavik.

Detta hus använder 110 kWh/m² och år, varav el 3 kWh/m².

Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-08-14 av:

Lars Blekastad, Energikontroll i Sverige AB

Boverket